

'Verkenning kroosbeleving en kroosverwijdering in het stedelijk gebied'

Onder deze naam is in opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland een rapport door ORG-ID samengesteld.

In dit rapport wordt dieper in gegaan op de kroosproblematiek, maar dan specifiek de problematiek in het beheersgebied van het Waterschap Delfland. Een gedeelte uit dit rapport (januari 2016) gaat over onze tuinvereniging:

Volkstuindersvereniging Mariahoeve

Door teveel voedingsstoffen, te weinig zuurstof en een matige doorstroming voldoet de waterkwaliteit in de woonwijk Mariahoeve niet aan de doelen van bewoners, gemeente en Delfland. Volkstuinvereniging 'Mariahoeve' heeft eerder al aangegeven bij Delfland actief mee te willen denken en doen bij waterkwaliteitsverbeteringsplannen. Het volkstuincomplex Mariahoeve ligt op de grens van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland. De watergang de Schenk liep hier dood: er lag een dam tussen het Delflandse en Rijnlandse deel.

Binnen het kader van het project Lokale Knelpunten Waterkwaliteit is een (eenzijdige) verbinding gemaakt door hier een vispasseerbare klepstuw in de dam te plaatsen. Met een op afstand bedienbare inlaat kan vanuit Rijnlands gebied schoon water worden ingelaten. Verder worden de (dichtgegroeide) watergangen rondom het volkstuincomplex geschoond en heringericht.

In de huidige situatie ondervindt de vereniging nauwelijks overlast van kroos. Het aanwezige kroos wordt handmatig uit de watergangen gevestigd en gecomposteerd op de composthoop op het complex. De commissaris 'openbaar groen en externe relaties' (Ed Split) van de vereniging staat open om in overleg met Delfland en/of de gemeente de ontwikkelingen van de ecologische waterkwaliteit van de heringerichte watergangen te (helpen) monitoren. Met name is het interessant om te zien of er kroosvorming gaat optreden als de watergangen meer licht krijgen.

Op de website www.org-id.org kunt u onder "Publicatie ORG-ID" de complete publicatie lezen